



Mantenimiento automotriz

AV CUAUTEPEC N 70 JORGE NEGRETE, CP: 07280, GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO, México

Tel: 55 2227-3174

Visítanos en: carmool.com

Fecha: 2021-07-24T10:42:56

Emisor

TECNOLOGIAS CARMOOL

TCA2201205I3

Lugar de Expedición: 07280 CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de ley Personas Morales

Receptor

DETECTOR EXPLORACIONES

DEX970610C66

PERNAMBUCO 792 LINDAVISTA, CP: 07300, GAM, GAM, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Factura A-1757

Vehículo: DODGE RAM 2500

Modelo: 2009

Placas: 362YAE

Kilómetroraje: 208,678

Folio Fiscal:

67226072-ccf5-4e63-88d1-9041b31adb3b


Fecha / Hora de Emisión:

2021-07-24T10:42:56

No. de Certificado Digital:

00001000000500985736

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
78181507 1		E48	Reparación de control de apertura de alarma	\$600.00	\$600.00



Subtotal: \$600.00

IVA (16%): \$96.00

Total: \$696.00

**SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS 00/100 MN**

Forma de pago:

03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta banco:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|67226072-ccf5-4e63-88d1-9041b31adb3b|2021-07-

24T10:44:59|pvXSHOcatUjBSaT2eFhjyZ/U5WzEfvCjvOV0w2Gc3NBVZmWUXQVZ9BBKF4PRFivUkPuwTxVWtPjpvuStpCbp6XbuPRfMRvAq72QQ8mK7uTKWLe1k7E1cjIuDNnpAIS+61s6yU24J85arEJxR+AGGxVF++OKXukHenN17RklUMcpO3xGATypT7JVofVJTIPY e9i1xj6PY5tKSpSEB/qq2q7PawPrsWdpXyklHKA8ko1Te+/j8A/ineewfpATIPkLOAGJHkBNYpi+GOCV9fYvOYFi7RVUifGw21TPgoVK5kz92iTJeOZYR+7cj9+0Bx0MFIvHerr/cpu+MUNTjCA=||00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

pvXSHOcatUjBSaT2eFhjyZ/U5WzEfvCjvOV0w2Gc3NBVZmWUXQVZ9BBKF4PRFivUkPuwTxVWtPjpvuStpCbp6XbuPRfMRvAq72QQ8mK7uTKWLe1k7E1cjIuDNnpAIS+61s6yU24J85arEJxR+AGGxVF++OKXukHenN17RklUMcpO3xGATypT7JVofVJTIPY e9i1xj6PY5tKSpSEB/qq2q7PawPrsWdpXyklHKA8ko1Te+/j8A/ineewfpATIPkLOAGJHkBNYpi+GOCV9fYvOYFi7RVUifGw21TPgoVK5kz92iTJeOZYR+7cj9+0Bx0MFIvHerr/cpu+

MUNTjCA==

Sello Digital del SAT

V5MUvYNIO/HoL5PxnKEcgwstr2Elz/stCgZXXAs3huR+D+QigLDLXDvX//UVI1LE7hN+5ZUSvpWxt0nkMNvAdCkiaaK1SDJEgQpC0u9AFGbAlPnSCwtaK4CBHxrsqZQSKAxd5ocdrY+zNnQMdkWdGoZffXcZ+fUXp66k8u7IIQbMhQqia2B1OCABgKq300GpWGSnWBoJWSDtpqf/jkbPeED67ZPPXNNFGee4SDAM73ZEXo0B0eNoshZwq8UEDEg2d3rcPHZFBDNW7Enyk+z2JPEh7HVNm+E4mF56UcRGqIBgQUpc4V/fgamwi92T8lzSueKKIiunjCiKUL6B8Ou1G0Q==

Fecha / Hora de Certificación:
2021-07-24T10:42:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801