



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1011

Cliente

Nombre: **SAÚL GONZALO MORENO Y
ARENAS**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN POLO**
GTI
Modelo: **2013**
Placas: **851YYY**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO DSG

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Acoplamiento en trasmisión DSG	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$800.00