



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: MIGUEL ANGEL ROJAS	Marca: VOLKSWAGEN POINTER Modelo: 2008 Placas: 838VMK

Síntomas y/o comentarios

CAMBIO DE CHICOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: \$0.00