



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1109

Cliente

Nombre: **HORTENSIA ISLAS**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET CHEVY**

Modelo: **2001**

Placas: **373PHA**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN A/C \$1000

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Diagnóstico HC alto parecencia de humo azul	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$600.00