



Presupuesto: 1175

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **YOLANDA RODRIGUEZ MARTINEZ**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET AVEO**

Modelo: **2016**

Placas: **U65ADV**

Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN SOPORTE DE CAJA, CHECAR FUGA DE ANTICONGELANTE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reparación de cuerdas de soporte de caja de velocidades	SI	\$928.00
Cambio del deposito de anticongelante	SI	\$232.00
Cambio de (tripoide) de flecha izquierda	SI	\$600.00
Cambio de espiga de flecha izquierda	SI	\$300.00

Elementos

Descripción	Importe
Un deposito (GM)	\$420.00
Anticongelante	\$120.00
Un (tripoide)	\$480.00
Una espiga lado llanta (syd)	\$685.00
Tornillos de caja y machuelo	\$138.00

Precio total: **\$3,903.00**