



Presupuesto: 1194

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **CARLOS CALDERON TABOADA**

Vehículo

Marca: **SUZUKI S-CROSS**

Modelo: **2014**

Placas: **NYC4541**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 20% TRASERAS 50% PUNTOS DE SEGURIDAD OK

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
Precio total: \$950.00	