



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente
Nombre: FRANCISCO GONZALEZ

Vehículo
Marca: VOLKSWAGEN VENTO
Modelo: 2017
Placas: A0939B

Síntomas y/o comentarios
SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|--------------------------|------------|----------|
| Traslado a verificación | SI | \$650.00 |
| corrección de parámetros | SI | \$0.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|------------------------|---------|
| Precio total: \$650.00 | |