



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1328

Cliente

Nombre: **YESENIA BAEZ ROMERO**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET MERIVA**

Modelo: **2005**

Placas: **NHG8154**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO DE MOTOR NOTA: CÓDIGOS P1120-P1550 (SEÑAL DE ENTRADA ALTA O BAJA DEL SENSOR 1 DE PISICION DEL PEDAL DE ACELERADOR/REDUCCION DE POTENCIA DEBIDO AL CONTROL ELECTONICO DE LA MARIPOSA) P0351-P0352-P0353-P0354 (CIRCUITO PRIMARIO / SECUNDARIO DE BOBINA DE ENCENDIDO) LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE CUERPO DE ACELERACIÓN EN OBSERVACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza y calibración de cuerpo de aceleración ok	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$800.00**