



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 1360

### Cliente

Nombre: **NESTOR ALFONSO MUÑOZ**

**CRUZ**

### Vehículo

Marca: **CHEVROLET SONIC**

Modelo: **2017**

Placas: **R84ASP**

### Síntomas y/o comentarios

FALLA PERDIDA DE ACELERACIÓN NOTA. AL DESMONTAR LA CAJA DEL THERMOSTATO REVISAR LA PARTE DONDE ASIENTA

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
DIAGNOSTICO: POSICIÓN DE LA MARIPOSA NO ADMISIBLE P2135-00	SI	\$400.00

### Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$400.00**