



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 1427

### Cliente Vehículo

Nombre: **SERVICIO DE CONSULTORIA Y** Marca: **VOLKSWAGEN**

**VERIFICACION AMBIENTAL S.A. DE** **POINTER**

**C.V.** Modelo: **2008**  
Placas: **605VNJ**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
DIAGNOSTICO PRE VERIFICACIÓN VALORES INESTABLES, PRESENCIA DE HUMO AZUL	SI	\$116.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$116.00**