



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 1559

### Cliente

Nombre: **INSTRUMATIC S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **DODGE RAM**

Modelo: **2015**

Placas: **J43ACN**

### Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 20% TRASERAS 50% DE VIDA NOTA: DIRECCIÓN SE PONE DURA BAJA DE PRESIÓN EN LICUADORA, DOS VIELETAS CON TERMINAL DE DIRECCIÓN CON JUEGO EN EXCESO, PUERTA IZQUIERDA SIN BUJES DE BISAGRA

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$950.00

### Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$1,550.00**