



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1630

Cliente

Nombre: **ULISES MARTINEZ ORTIZ**

Vehículo

Marca: **NISSAN VERSA**

Modelo: **2017**

Placas: **NHV6973**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO CHECK ENGINE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de sensor de pedal de acelerador	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
Un sensor de acelerador	\$1,985.00

Precio total: **\$2,785.00**