



Presupuesto: 1668

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **SALVADOR ANDRADE
HERNANDEZ**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET CHEVY**
Modelo: **2010**
Placas: **NUW9487**

Síntomas y/o comentarios

CORREGIR FUGA DE ANTICONGELANTE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**