



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1679

Cliente

Nombre: **BRUDIFARMA S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN 9.170**

DELIVERY

Modelo: **2019**

Placas: **LG00753**

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO DE SUSPENSIÓN Y FALLA EN MOTOR OBSERVACIONES: CORREGIR FUGA DE ACEITE DE DIRECCIÓN, EL TESTIGO QUE PRESENTA DE ADVERTENCIA EN EL TABLERO SE RELACIONA CON EN SENSOR DE VELOCIDAD

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Alineación y balanceo, desmontar barra de dirección	?	

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$978.00