



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1690

Cliente

Nombre: **ANTONIO SALDAÑA**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET AVEO**

Modelo: **2015**

Placas: **R99AAG**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR SISTEMA DE CARGA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
DIAGNOSTICO BATERÍA EN MAL ESTADO	SI	\$200.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$200.00