



 Carmool

Mantenimiento automotriz

AV Cuatepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 170

Cliente

Vehículo

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V.** Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

C.V. Modelo: 2016
Placas: Z97AJ

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE FALLA OBSERVACIÓN: PRÓXIMO SERVICIO CORREGIR ODOMETRO (CAMBIO DE CHIP Y RE-PROGRAMACIÓN)

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reparación de líneas de arnés en señal de sensor de oxígeno o2	SI	\$1,740.00

Elementos

Precio total: **\$1,740.00**