



 Carmool

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1708

Cliente

Vehículo

Nombre: CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V. Marca: VOLKSWAGEN GOL

C.V. Modelo: 2013
Placas: 824XE

Síntomas y/o comentarios

RUIDO AL APLICAR PEDAL DE CLUTCH NOTA: AL DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES SE REVISA LA HORQUILLA DE EMPUJE Y CREMALLERA

Servicios

Descripción

Autorizado

Importe

Elementos

Descripción

Importe

Precio total: **\$0.00**