



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 1709

Cliente

Nombre: **VICTOR AROYO**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

POINTER

Modelo: **1995**

Placas: **143VZC**

Síntomas y/o comentarios

CORREGIR FUGA DE ACEITE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
DIAGNOSTICO MOTOR CON CONSUMO DE ACEITE	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$0.00