



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente
Nombre: **JOSE LUIS RODRIGEZ**

Vehículo
Marca: **NISSAN TSUBAME**
Modelo: **1993**
Placas: **NLZ9595**

Síntomas y/o comentarios
DIAGNOSTICO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza de sensor MAP	SI	\$400.00

Elementos

Descripción	Importe
Precio total: \$400.00	