



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2096

Cliente

Nombre: **ENRRIQUE PORTILLO**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN BORA**

Modelo: **2007**

Placas: **MCA2756**

Síntomas y/o comentarios

NO DA MARCHA NOTA: CAMBIAR MOULO DE CARROSERIA "POR COBRAR"

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Instalación de botón push de marcha	SI	\$500.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$500.00