



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente
Nombre: **JOSE LEONARDO GARCIA**

Vehículo
Marca: **FORD MAVERIK**
Modelo: **1976**
Placas: **881NND**

Síntomas y/o comentarios
chechar clutch

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de de maroma de clutch	SI	\$300.00

Elementos

Descripción	Importe
Precio total: \$300.00	