



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 2160

### Cliente

### Vehículo

Nombre: **AZUCAR Y CANELA JJ S.A. DE** Marca: **FORD COURIER**

### C.V.

Modelo: **2011**

Placas: **NSW6090**

### Síntomas y/o comentarios

CHECAR FUGAS DE ACEITE NOTA: FUGA ACEITE DE TAPA DE PUNTERIAS, CARTER Y RETENES EMPACR MOTOR COMPLETO

OBSERVACIONES: NO TIRA DEL BUYLBO QUE SE LE INSTALO

### Servicios

#### Descripción

#### Autorizado

#### Importe

### Elementos

#### Descripción

#### Importe

Precio total: **\$0.00**