



# Presupuesto: 2167

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **INSTRUMATIC S.A. DE C.V.**

### Vehículo

Marca: **GMC CADILLAC ATS**

**CUPE**

Modelo: **2018**

Placas: **T79AWT**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$950.00
Corrección de parámetros, monitores inactivos códigos P1067 P1074	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$1,550.00**