



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: RAFAEL REYES	Marca: MAZDA M3
	Modelo: 2010
	Placas: 192XCV

Síntomas y/o comentarios

DIAGNOSTICO RUIDO EN PARTE TRASCERA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**