



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2223

Cliente

Nombre: **LUX SANY S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **MITSUBISHI**

MONTERO

Modelo: **2013**

Placas: **286ZCR**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$1,550.00