



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2279

Cliente

Nombre: **NARCISO DE JESUS**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN**

CROSSFOX

Modelo: **2013**

Placas: **206YPJ**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN, TESTIGO PRENDIDO CHEK, CHECAR SALIDA DE 12V SENISERO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros y salida de 12V	SI	\$600.00
R. convertidor RB	SI	\$800.00
Traslado a verificación	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$2,350.00**