



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2295

Cliente

Nombre: **IVAN RAMIREZ**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN BORA**

Modelo: **2007**

Placas: **NBC1662**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR SOPORTES DE MOTOR, REVISAR ESCAPE, LIMPIEZA DE MOTOR INTERNA Y CAMBIAR ACEITE, PIERDE POTENCIA

NOTA: CODIGOS P0101 P2279 P0441 EN OBSERVACIÓN

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|---|------------|----------|
| Sacar tornillo de caja de velocidades y refrescar cuerda cuerda | SI | \$750.00 |
| Cambio de aceite y limpieza de sensor MAP | SI | \$400.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|---|----------|
| Aceite xtr-pro 15w40 y filtro | \$832.00 |
| Un aditivo engine flush plus liqui moly | \$185.00 |

Precio total: **\$2,167.00**