



Presupuesto: 2306

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **BERNAVE RAMIREZ**

Vehículo

Marca: **BMW MINI COOPER**

Modelo: **2013**

Placas: **NZX6280**

Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN DE TESTIGOS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, REVICIÓN EN GENERAL

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**