



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2387

Cliente

Nombre: **SERGIO SEGOVIA MENDEZ**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN JETTA**

Modelo: **2000**

Placas: **474PDP**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros limpieza de sensor MAP códigos 16486 - 16518 en observación	SI	\$800.00
Traslado a verificación vb	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$1,750.00