



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2422

Cliente

Nombre: **JAIME ALVAREZ**

Vehículo

Marca: **MAZDA CX3**

Modelo: **2016**

Placas: **V33ANS**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado de verificación	SI	\$950.00
Corrección de parámetros	SI	\$600.00

Elementos

Descripción	Importe
Limpador de convertidor liqui moly	\$185.00

Precio total: **\$1,735.00**