



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2596

Cliente

Nombre: **CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOL**

Modelo: **2019**

Placas: **V82BAV ECO 309**

Síntomas y/o comentarios

REVISAR FRENOS, VALEROS, CONSUMO DE GASOLINA NOTA: EL CONSUMO DE GASOLINA ES EL NORMAL, LOS VALEROS EN BUEN ESTADO, AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO DAÑADO

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar discos y tambores para rectificar	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$0.00