



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente
Nombre: **GILBERO SAN JUAN**

Vehículo
Marca: **CHEVROLET CHEVY**
Modelo: **1997**
Placas: **NUM4940**

Síntomas y/o comentarios
SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
Precio total: \$1,550.00	