



# Presupuesto: 2634

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **ANTONIO SERRANO**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2015**

Placas: **NHX8079**

### Síntomas y/o comentarios

REPARACIÓN DE AIRE ACODICIONADO Y MOTO VENTIADOR

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reparación de sistema eléctrico de ventiladores	SI	\$650.00
Servicio al aire acondicionado, limpieza a condensador y evaporizado	SI	\$1,250.00
Una carga de gas	SI	\$600.00

### Elementos

Descripción	Importe
Filtro de cabina	\$420.00
Un sensor de temperatura ambiente	\$550.00
Arnes de sensor	\$180.00

Precio total: **\$3,650.00**