



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: HECTOR LOPEZ	Marca: VOLKSWAGEN GOL
	Modelo: 2009
	Placas: MHL6742

Síntomas y/o comentarios
DIAGNOSTICO CHEK PRENDIDO, SE JALONEA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**