



Presupuesto: 2776

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **GERMAN STAELMANN**

GONZALEZ

Vehículo

Marca: **CHEVROLET MERIVA**

Modelo: **2004**

Placas: **318TFJ**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN, CHECAR FUGA DE ANTICONGELANTE, CHECAR ROTACIÓN DE LLANTAS OBSERVACIONES:
FUGA DE ANTICONGELANTE DEL RADIADOR

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Corrección de parámetros | SI | \$600.00 |
| Traslado a verificación | SI | \$950.00 |
| Desmontar radiador para su reparación | SI | \$1,450.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|------------------|----------|
| Anticongelante | \$280.00 |
| Una tapa lateral | \$350.00 |

Precio total: **\$3,630.00**