



Presupuesto: 2814

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **ABRAHAM VAZQUEZ**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET**

TRKBLISER

Modelo: **2006**

Placas: **NBM1519**

Síntomas y/o comentarios

AFINACIÓN DE MOTOR 2.672.00 CHECAR SITEMA DE CARGA, CHECAR DIRACCIÓN OBSERVACIONES: BALATAS DELANTERAS 25% TRASERAS 35% DE VIDA NOTA SITEMA DE CARGA 14 V INTERRUMPIDOS REVISAR REGULADO EN OBSERVACION

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Elementos		
Descripción	Importe	
		Precio total: \$0.00