



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2848

Cliente

Nombre: **GRECIA ARANDA**

Vehículo

Marca: **MERCEDES-BENZ GLK**

300

Modelo: **2014**

Placas: **RCX859A**

Síntomas y/o comentarios

REVISAR FRENOS

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza servicio al cliente	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**