



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 2884

Cliente

Nombre: **ADRIANA PEREA**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2018**

Placas: **PAY8866**

Síntomas y/o comentarios

Servicio de afiliación se prende ABS

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza a sensor de (ABS) delantero en observación	SI	\$0.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$0.00