



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente
Nombre: **ANDRES NAVARRETE**

Vehículo
Marca: **VOLKSWAGEN GOL**
Modelo: **2012**
Placas: **A7265L**

Síntomas y/o comentarios
CHECAR FALLA SE JALONEA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**