



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 293

Cliente

Nombre: **ABELINO HERNANDEZ**

ESLAVA

Vehículo

Marca: **DODGE CALIBER**

Modelo: **2008**

Placas: **839VPW**

Síntomas y/o comentarios

SERV DE VERIFICACION, CHECK ENGINE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reparación de linea de interruptor de apertura de múltiple	SI	\$650.00
corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$900.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$2,150.00**