



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3012

Cliente

Nombre: **JESUS HERRERA ORTEGA**

Vehículo

Marca: **ALFA ROMEO**

Giulietta

Modelo: **2016**

Placas: **J06AMA**

Síntomas y/o comentarios

FALLA DE MOTOR CHECK PRENDIDO NOTA: P0070 CIRCUITO DE SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE

Servicios

Descripción

Autorizado

Importe

Elementos

Descripción

Importe

Precio total: **\$0.00**