



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 306

### Cliente

Nombre: **DANIEL SANTOS**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN JETTA**

Modelo: **2005**

Placas: **MHF4272**

### Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN, REPARACIÓN DE LINEAS DE SEÑAL DE SENSOR E OXIGENO (COMPUTADORA)

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Reparación de linea de sensor 02, cambio de sensor O2	SI	\$1,200.00
Traslado a verificación	SI	\$900.00

### Elementos

Descripción	Importe
Un sensor de oxigeno	\$600.00

Precio total: **\$2,700.00**