



# Presupuesto: 3082

## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

### Cliente

Nombre: **SAÚL GONZALO MORENO Y  
ARENAS**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN POLO**  
**GTI**  
Modelo: **2013**  
Placas: **851YYY**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACION

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: <b>\$1,550.00</b>