



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3136

Cliente	Vehículo
Nombre: MEDICINE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.	Marca: FORD IKON
	Modelo: 2013
	Placas: LVA904A

Síntomas y/o comentarios

REVISAR SUPENSIÓN EN GENATAL, DIRECCIÓN, INDICADOR DE GASOLINA NO FUNCIONA, CHECK PRENDIDO , VELOCIMETRO NO FUNCIONA NOTA: PROXIMO SERVICIO DESMONTAR TABLERO PARA CORRECCIÓN DE FOCO DE AVISO DE RESERVA DE COMBUSTIBLE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de amortiguadores delanteros	SI	\$2,088.00
Cambio de valeros delanteros, tornillos estabilizadores y soporte de motor derecho	SI	\$696.00
Alineación y balanceo	SI	\$348.00
Cambio de sensor de velocidad	SI	\$696.00
Desmontar tanque de gasolina verificar flotador de marcador de combustible en buen estado	SI	\$928.00

Elementos

Descripción	Importe
Dos amortiguadores delanteros (fomoco)	\$3,402.00
Dos tornillos estabilizadores (grob)	\$624.00
Dos baleros (LUK)	\$1,165.00
Soporte de motos(DAI)	\$1,050.00
Un sensor de velocidad (fomoco)	\$1,090.00

Precio total: **\$12,087.00**