



Presupuesto: 3147

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **ROSA MARIA TOMASINI**

Vehículo

Marca: **CHEVROLET SONIC**

Modelo: **2015**

Placas: **T19ADT**

Síntomas y/o comentarios

FALLA DE MOTOR

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|------------------------------|------------|------------|
| Aplicar aislante a bujías | SI | \$500.00 |
| Traslado a verificación vale | SI | \$1,500.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|-------------|---------------------------------|
| | Precio total: \$2,000.00 |