



Presupuesto: 3204

Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **OMAR VIVEROS**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN VENTO**

Modelo: **2014**

Placas: **NXW3101**

Síntomas y/o comentarios

CORRECCIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Desmontar radiador y marco	SI	\$1,200.00
Reparación de radiador	SI	\$550.00

Elementos

Descripción	Importe
Un marco de radiador (alfa)	\$1,900.00
Anticongelante	\$160.00

Precio total: **\$3,810.00**