



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3241

Cliente

Nombre: **CONSUELO SANDOVAL**

VILLANUEVA

Vehículo

Marca: **CHRYSLER VOYAGER**

Modelo: **2006**

Placas: **NRZ5677**

Síntomas y/o comentarios

CHECK PRENDIDO NOTA: CODIGO P0138 CIRCUITO SENSOR DE OXIGENO 2 BANCO 1 VOLTAJE ALTO DEVOLUCIÓN DE 1.100.00 DE SENSOR NUEVA DESINSTALADO LA SEÑAL DE LA COMPUTADORA ES INCORRECTA

Servicios

Descripción

Autorizado

Importe

Elementos

Descripción

Importe

Precio total: **\$0.00**