



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 3339

### Cliente

Nombre: **NARCISO DE JESUS**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN GOLF**

Modelo: **1997**

Placas: **096TX**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Corrección de parámetros	SI	\$600.00
Traslado a verificación	SI	\$950.00
Desmontar toma de bomba de agua para sellar fuga	SI	\$800.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$2,350.00**