



## Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,  
México  
Teléfono: 55 7322 1028  
Visítanos en: carmool.com

# Presupuesto: 3342

### Cliente

Nombre: **FRANCISCO ORTIZ**

### Vehículo

Marca: **PONTIAC AZTEC**

Modelo: **2001**

Placas: **PAE1388**

### Síntomas y/o comentarios

FALLA DE MOTOR

### Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
DAGNSTICO: SOLENOIDE TCC MAL	SI	\$600.00
FUNCTION, SENSOR DE OXIGENO FUERA DE RENGO LIMPIEZA DE SENSOR O2		

### Elementos

Descripción	Importe
Acaite ATF 3	\$160.00

Precio total: **\$760.00**