



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 3362

Cliente

Nombre: **MEDICINE DEPOT MEXICO
S.A. DE C.V.**

Vehículo

Marca: **RENAULT KANGOO**
Modelo: **2017**
Placas: **PEH6866**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR PALANCA DE VELOCIDADES SOPORTES DE CAJA Y FRENOS, SERVICIO DE VERIFICACIÓN NOTA: Soporte con buje de aluminio salido debido a una mal operación, balatas delanteras quemadas debido a una mala operación

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
GARANTIA VALIDA Cambio de soporte de caballaje y balatas delanteras	SI	\$0.00
Traslado a verificación	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
	Precio total: \$950.00